

Fecha: 28 de Mayo de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	349D
Serie equipo:	JGB00364
Modelo motor:	C13
Serie Motor:	TXF02767


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	336
Serie equipo:	J2F00912
Modelo motor:	C9
Serie Motor:	TXD00680


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03956
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06604


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03962
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06586


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01441
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06010


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Mayo de 2013


Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01245
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE04789


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT